



מהלך כבש נגיט

-במידה ושיפוע הכבש עולה על 6% נדרש למקם מדרגות בנוסף לכבש
-שיפוע צד בכבש הממוקם בתוך המבנה יהיה עד 2%
-שיפוע צד בכבש הממוקם בשטחי חוץ יהיה עד 1%

תאריך : 07.10.2013	קנ"מ משתנה	על פי תקן ישראלי 1918 פרק 2-3
אדריכל אריאל גרדטשטיין		מס: M112
מזרעה נגיטות מזכנים תעטיות וסביבה		